




Смазывание цепи

Рекомендуем смазывать цепь каждые 50 часов использования тренажера.
Нанесите 1 чайную ложку масла (20W) на бумажное полотенце.
Протрите цепь по всей длине.
Удалите излишки.
Повторите при необходимости.



1.



2.



3.

